

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ



งานผลทดสอบสารละลายพวยงหลุมเจาะ



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. (Abutment)



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. (Abutment)



ภาพแสดงการติดตั้งชิ้นส่วนผนังกำแพงกันดิน (Transition)



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๘๐ ม. (Abutment)



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๘๐ ม. (Abutment)



ภาพแสดงงานเก็บค่าระดับหลังปรับเกลี่ยแต่งคันทาง
เดิม



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๕๐ ม. (P๒)



ภาพแสดงงานโครงสร้าง (Abutment)



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี Seismic

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี Sonic logging



ภาพแสดงงานทาง



ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคอนกรีต



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๕๐ ม. (P๒)



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๕๐ ม. (P๓)