

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๕๐ ม. (P๕/๒)



ภาพแสดงงานเท Footing Abutment



ภาพแสดงงานติดตั้งผนัง (Abutment)



ภาพแสดงงานเทเสา ผนัง Abutment



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี Seismic


โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี Sonic logging




ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
ด้วยวิธี Dynamic



ภาพงานผลทดสอบสารละลายพุงหลุมเจาะ



ภาพแสดงงานวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร



ภาพงานผลทดสอบสารละลายพุงหลุมเจาะ



ภาพแสดงงานเก็บค่าระดับดิน