

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. (P๖/๒)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ (P๖/๒)



ภาพแสดงงานเสาและผนัง (Abutment)



ภาพแสดงงานผูกเหล็กผนัง (Abutment)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตตอม่อ Abutment



ภาพแสดงงานทาง ปรับพื้นที่ฝั่งเกาะ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔



ทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตงานเสาเข็มเจาะ



ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคอนกรีต



ภาพแสดงงานทดสอบสารละลายพยุงหลุมเจาะ



ภาพแสดงงานทดสอบสารละลายพยุงหลุมเจาะ



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ