

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔



ภาพแสดงงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. (P๗/๑)



ภาพแสดงงานผูกเหล็กเสาเข็มเจาะ (P๗/๑)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ (P๗/๑)



ภาพแสดงงานเข้าแบบพื่น (Abutment)



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื่น (Abutment)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื่น (Abutment)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔



ทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตงานเสาเข็มเจาะ



ภาพแสดงการควบคุมคุณภาพคอนกรีต



ภาพแสดงงานทดสอบสารละลายพวยหลุมเจาะ



ภาพแสดงงานทดสอบสารละลายพวยหลุมเจาะ



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ



ภาพแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ