

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานเข้าแบบ ผูกเหล็ก Skirt ฐานราก P8



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต Skirt ฐานราก P8



ภาพแสดงงานติดตั้งผนังป้องกันดินพังทลาย ฐานราก P8

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานติดตั้งอุปกรณ์ดึงลวดอัดแรง ตามยาว และ ตามขวาง งาน Balance P9 Type A-A



ภาพแสดงงานดึงลวดอัดแรง ตามขวาง งาน Balance P9 Type A-A



ภาพแสดงงานดึงลวดอัดแรง ตามยาว งาน Balance P9 Type A-A

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานเตรียมงาน Balance P9 Type B-B



ภาพแสดงงานผูกเหล็ก พื้นล่าง Balance P9 Type B-B



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต พื้นล่าง Balance P9 Type B-B

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานเข้าแบบผนัง Balance P9 Type B-B



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนัง Balance P9 Type B-B



ภาพแสดงงานผูกเหล็ก พื้นบน Balance P9 Type B-B

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานติดตั้งราวกันตก



ภาพแสดงงานเข้าแบบฐานราก ราวกันตก



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก ราวกันตก

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2565



ภาพแสดงงานเข้าแบบราวกันตก



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตราวกันตก



ภาพแสดงรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจติดตามพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ