

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานตัดตกแต่งเสาเข็มเจาะ P10



ภาพแสดงงานวางพื้นฐานราก P10



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก P10

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P10



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P10 ครั้งที่ 1



ภาพแสดงงานติดตั้ง Precast Skirt P10

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก P10



ภาพแสดงงานตัดตกแต่งเสาเข็มเจาะ P11



ภาพแสดงงานติดตั้ง Precast Skirt P11

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานรากและโครงสร้างเสาตอม่อ P11



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P11



ภาพแสดงงานตัดตกแต่งเสาเข็มเจาะ P12

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตหยาบ P12



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก P12



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P12

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก และ โครงสร้างเสาตอม่อ P13



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P13



ภาพแสดงงานติดตั้งโครงสร้างเสาตอม่อ P13

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P13



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P13



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก และ โครงสร้างเสาตอม่อ P14

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P14



ภาพแสดงงานติดตั้งโครงสร้างเสาตอม่อ P14



ภาพแสดงงานเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P14

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งโครงสร้างเสาตอม่อ P15



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P16



ภาพแสดงงานติดตั้งโครงสร้างเสาตอม่อ P16

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กฐานราก P17



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P17



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P17

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งโครงสร้างเสาตอม่อ P17



ภาพแสดงงานเข้าแบบ พร้อมผูกเหล็กกำแพง Transition (ฝั่งเกาะ)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตกำแพง Transition (ฝั่งเกาะ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตทรายหยาบเสาะเข็มตอก งาน Transition (ฝั่งเกาะ)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นล่าง งาน Balance P8 Type B-B



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P8 Type B-B

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบนพร้อมติดตั้งท่อลวดอัดแรงตามยาว ตามขวาง งาน Balance P8 Type B-B



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P8 Type B-B



ภาพแสดงงานดึงลวดอัดแรงตามขวาง งาน Balance P8 Type B-B

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งท่ออัดแรงตามยาว งาน Balance P8 Type B-B



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง งาน Balance P8 Type C-C



ภาพแสดงงานเข้าแบบผนังข้าง งาน Balance P8 Type C-C

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P8 Type C-C



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบน งาน Balance P8 Type C-C



ภาพแสดงงานติดตั้งท่อลวดอัดแรงตามยาว และ ตามขวาง งาน Balance P8 Type C-C

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P8 Type C-C



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามขวาง งาน Balance P8 Type C-C



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามยาว งาน Balance P8 Type C-C

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบพื้นล่าง งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง และ ผนังข้าง งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานเข้าแบบข้าง และ บดอัดทรายหยาบ งานถนน Sta.0+500 ถึง Sta.0+540
และ Sta.0620 ถึง Sta.0+690 RT

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานตรวจระดับแบบข้าง และ ทราซายาบ งานถนน Sta.0+500 ถึง Sta.0+540
และ Sta.0620 ถึง Sta.0+690 RT



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต งานถนน Sta.0+500 ถึง Sta.0+540 และ Sta.0620 ถึง Sta.0+690 RT



ภาพแสดงงานตัดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อ ตามขวางและตามยาว งานถนน Sta.0+370 ถึง Sta.0+700

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะด้วยวิธี Dynamic P12 และ P13



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี Seismic (ฝังเกาะ)



ภาพแสดงงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี Sonic logging (ฝังเกาะ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566



ภาพแสดงงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต



ภาพแสดงงานประชุมการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง/วิธีการติดตั้งท่อเคเบิลระบบจ่ายไฟฟ้า 33 kv



ภาพแสดงงานรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้า
และตรวจรับงาน ครั้งที่ 11